


プロ500 LE5

JAN 4906752 105856



	部品名	希望小売価格(税別)	部品番号
1	パンハンドル	¥2,600	M987
2	パンハンドル(縦位置)	¥2,600	M987
3	カメラネジセット	¥2,500	H564+M397
4	カメラ台コルク	¥700	P801
5	エレベーターストッパー	¥550	8486
6	開脚ストッパーセット *注意(1)	¥1,000	8100+3428+3405+3406
7	エレベーター上部	¥4,500	C861+F693+8081+D242
8	エレベーター下部	¥3,000	D243+D244
9	エレベーター抜け止めキャップ	¥500	D244
10	石突ゴム *注意(2)	¥450	3295

注意点

- お客様が開脚ストッパーセット交換時の注意！
極小スプリング及び極小ボールの取付け位置に気を付けてネジ締めをしてください。
- お客様が石突ゴム交換時の注意！
5段目パイプに取り付けるとき、先に石突ゴムにゴム系接着剤(ボンドG17等)を付けてください。
- レベル(水準器)の部品販売は行いません(中型普通修理扱い)。
理由: 接着時水平位置確認が必要な為
- パンストッパーの部品販売は行いません(中型重修理扱い)。
理由: パンストッパーは接着されていて交換は専門的技術が必要な為
- 脚ロックレバーユニット及びパイプ抜け止めコマの部品販売は行いません(中型普通修理扱い)。
理由: 交換するのに分解が必要な為、専門の知識を要します
- 参考 雲台部名 : SH-806N JAN 4906752 206393