

カーボンマスター 833

SL-701J

JAN 4906752 109236



⑱ 付属石突スパイク

部品名	希望小売価格 (税別)	部品番号
1 パンハンドル	¥2,600	M987
2 パンハンドル (縦位置)	¥2,600	T 694
3 カメラネジセット	¥2,500	H564+M397
4 カメラ台コルク	¥700	P801
5 エレベーターストッパー	¥550	T 448
6 エレベータープレート	¥2,200	N480+N 479
7 段付ネジ	¥1,600	M230
8 エレベーター上部	¥5,500	N480+N479+M230+M228+D449
9 エレベーター下部	¥2,500	D450+R872+F190+F693+R873
10 エレベーター抜け止め ネジ付	¥1,250	R872+F190+F693+R873
11 ストラップ金具 (エレベーター下部)	¥1,800	2/26-443-1
12 脚ロックナットセットNO.1*注意 1)	¥2,500	K936 (2個) +K935+R638 (2個)
13 脚ロックナットセットNO.2*注意 1)	¥2,500	K941 (2個) +K940+R639 (2個)
14 脚パイプ内樹脂セットNO.1	¥1,200	K936 (2個) +R638 (2個)
15 脚パイプ内樹脂セットNO.2	¥1,200	K941 (2個) +R639 (2個)
16 石突ゴム	¥1,000	T529
17 ストラップセット	¥1,400	T715+0191
18 石突スパイク *注意 2)	¥1,500	2/23-326-5

注意点

- お客様が脚ロックナットセット交換時の注意！
脚パイプにナットを取り付ける時、パイプのネジリング部にグリス プラスチックを侵さないもの)を付けてナットを締付けてください。
- お客様が石突スパイク交換時の注意！
3段目パイプにスパイクを取り付ける時、付属のスパナーで強く締めてください。
- レベル (水準器)の部品販売は行いません (カーボン普通修理扱い)。
理由：接着時水平位置確認が必要な為
- パンストッパーの部品販売は行いません (中型重修理扱い)。
理由：パンストッパーは接着されていて交換は専門的技術が必要な為
- 参考 雲台部は、専用雲台です。別売りは、行っておりません (2019年7月現在)