


# カーボンマスター 733

SL-703J

JAN 4906752 109250



⑱ 付属石突スパイク

	部品名	希望小売価格(税別)	部品番号
1	パンハンドル	¥2,600	M987
2	パンハンドル(縦位置)	¥2,600	T694
3	カメラネジセット	¥2,500	H564+M397
4	カメラ台コルク	¥700	P801
5	エレベーターストッパー	¥550	T448
6	エレベータープレート	¥2,200	N480+N479
7	段付ネジ	¥1,600	M230
8	エレベーター上部	¥5,500	N480+N479+M230+M228+D449
9	エレベーター下部	¥2,500	D450+R872+F190+F693+R873
10	エレベーター抜け止め ネジ付	¥1,250	R872+F190+F693+R873
11	ストラップ金具(エレベーター下部)	¥1,800	2/26-443-1
12	脚ロックナットセットNO.1 *注意(1)	¥2,500	K941(2個)+K940+R639(2個)
13	脚ロックナットセットNO.2 *注意(1)	¥2,500	K946(2個)+K945+R640(2個)
14	脚パイプ内樹脂セットNO.1	¥1,200	K941(2個)+R639(2個)
15	脚パイプ内樹脂セットNO.2	¥1,200	K946(2個)+R640(2個)
16	石突ゴム	¥1,000	T528
17	ストラップセット	¥1,400	T715+0191
18	石突スパイク *注意(2)	¥1,500	2/23-326-5

## 注意点

- お客様が脚ロックナットセット交換時の注意！  
脚パイプにナットを取り付ける時、パイプのネジリング部にグリス(プラスチックを侵さないもの)を付けてナットを締付けてください。
- お客様が石突スパイク交換時の注意！  
3段目パイプにスパイクを取り付けるとき、付属のスパナーで強く締めてください。
- レベル(水準器)の部品販売は行いません(カーボン普通修理扱い)。  
理由: 接着時水平位置確認が必要な為
- パンストッパーの部品販売は行いません(中型重修理扱い)。  
理由: パンストッパーは接着されていて交換は専門的技術が必要な為
- 参考 雲台部は、専用雲台です。別売りは、行っておりません(2019年7月現在)