


システムカーボン 74

JAN 4906752 109281

SL-710J



⑰ 付属石突スパイク

	部品名	希望小売価格(税別)	部品番号
1	パンハンドル	¥2,600	M987
2	パンハンドル(縦位置)	¥2,600	T694
3	カメラネジセット	¥2,500	H564+M397
4	カメラ台コルク	¥700	P801
5	エレベータープレート	¥2,500	T947+T948+T949(2個)
6	段付ネジ	¥1,600	T950
7	エレベーターセット(カーボン)	¥9,000	T947+T948+T949(2個)+T950+V196(2個)+T735+T920+T921+C404
8	エレベーター下部プレート	¥2,000	T920+T921
9	段付ネジ(エレベーター下部)	¥1,100	C404
10	脚ロックナットセットNO.1 *注意(1)	¥2,500	K941(2個)+K940+R639(2個)
11	脚ロックナットセットNO.2 *注意(1)	¥2,500	K946(2個)+K945+R640(2個)
12	脚ロックナットセットNO.3 *注意(1)	¥2,500	K951(2個)+K950+R650(2個)
13	脚パイプ内樹脂セットNO.1	¥1,200	K941(2個)+R639(2個)
14	脚パイプ内樹脂セットNO.2	¥1,200	K946(2個)+R640(2個)
15	脚パイプ内樹脂セットNO.3	¥1,200	K951(2個)+R650(2個)
16	石突ゴム	¥1,000	T528
17	石突スパイク *注意(2)	¥1,500	2/23-326-5

注意点

- お客様が脚ロックナットセット交換時の注意！
脚パイプにナットを取り付ける時、パイプのネジリング部にグリス(プラスチックを侵さないもの)を付けてナットを締付けてください。
- お客様が石突スパイク交換時の注意！
4段目パイプにスパイクを取り付けるとき、付属のスパナーで強く締めてください。
- レベラー(水準器)の部品販売は行いません(カーボン普通修理扱い)。
理由: 接着時水平位置確認が必要な為
- パンストッパーの部品販売は行いません(中型重修理扱い)。
理由: パンストッパーは接着されていて交換は専門的技術が必要な為
- レベリングベース、フラットベースユニットの部品販売は行いません。
理由: 今後、ユニットアクセサリとしての販売を考えているため(2019年7月現在)
- 参考 雲台部は、専用雲台です。別売りは、行っておりません(2019年7月現在)