


# ライトカーボン E84 II

JAN 4906752 109410



	部品名	希望小売価格(税別)	部品番号
1	パンハンドル	¥2,500	2/13-077-0+1426
2	パンハンドル(縦位置)	¥2,500	2/13-076-1+1426
3	パンストッパー	¥550	J488+7711
4	カメラネジセット *注意(1)	¥1,200	2682+2561+2004+1548(2個)+0015+1282
5	カメラ台コルク	¥500	C584
6	芯金キャップ *注意(2)	¥300	8073
7	エレベーターストッパー	¥550	T448
8	エレベータープレート	¥2,200	N480+N479
9	段付ネジ	¥1,600	M230
10	エレベーター上部	¥5,500	N480+N479+M230+M228+D449
11	エレベーター下部	¥2,500	G289+R872+F190+F693+R873
12	エレベーター抜け止め ネジ付	¥1,250	2/21-391-8(R872+F190+F693+R873)
13	脚ロックナットセットNO.1 *注意(3)	¥2,500	K936(2個)+K935+R638(2個)
14	脚ロックナットセットNO.2 *注意(3)	¥2,500	K941(2個)+K940+R639(2個)
15	脚ロックナットセットNO.3 *注意(3)	¥2,500	K946(2個)+K945+R640(2個)
16	脚パイプ内樹脂セットNO.1	¥1,200	K936(2個)+R638(2個)
17	脚パイプ内樹脂セットNO.2	¥1,200	K941(2個)+R639(2個)
18	脚パイプ内樹脂セットNO.3	¥1,200	K946(2個)+R640(2個)
19	石突ゴム *注意(4)	¥450	K956

## 注意点

- お客様がカメラネジセットを交換する場合の注意！  
Eリングでカメラネジをカメラ台へ止めますので先細いペンチ等の工具が必要です。
- お客様が芯金キャップを交換する場合の注意！  
六角ボルトはネジロック処理の為外すには多少力が必要です、部品交換後は市販のネジロック剤を塗布しゆっくり締付けながら雲台動作調整をしてください、目一杯締付けると破損します。  
確実に修理ができませんと使用できませんので、修理をお勧めします。(中型普通修理扱い)
- お客様が脚ロックナットセット交換時の注意！  
脚パイプにナットを取り付ける時、パイプのネジリング部にグリス(プラスチックを侵さないもの)を付けてナットを締付けてください。
- お客様が石突ゴム交換時の注意！  
4段目パイプに取り付けるとき、先に石突ゴムにゴム系接着剤(ボンドG17等)を付けてください。
- 参考 雲台部名 : SH-706パンハンドル違い 現在単品販売は行っておりません。