


# カーボンマスター 933

SL-737J

JAN 4906752 109564



⑰付属ショートエレベーター  
⑱付属石突スパイク

	部品名	希望小売価格(税別)	部品番号
1	パンハンドル	¥2,600	M987
2	パンハンドル(縦位置)	¥2,600	T694
3	カメラネジセット	¥2,500	H564+M397
4	カメラ台コルク	¥700	P810
5	クランクハンドル	¥2,750	2/23-095-2+3428
6	エレベーターストッパー	¥600	7480
7	開脚ストッパーカバー	¥500	3404+3407(2個)
8	エレベーターセット *注意(1)	¥11,000	J497(2個)+F603+0597+G866+L901+1860+3399+5165+F065
9	エレベーター上部プレート	¥2,200	J497+F603
10	エレベーター下部プレート	¥600	5165
11	段付ネジ	¥1,100	0597
12	脚ロックナットセットNO.1 *注意(2)	¥2,500	K971(2個)+K970+K972(2個)
13	脚ロックナットセットNO.2 *注意(2)	¥2,500	K936(2個)+K935+R638(2個)
14	脚パイプ内樹脂セットNO.1	¥1,200	K971(2個)+K972(2個)
15	脚パイプ内樹脂セットNO.2	¥1,200	K936(2個)+R638(2個)
16	石突ゴム	¥1,000	T529
17	ショートエレベーター *注意(1)	¥9,000	2/23-263-7
18	石突スパイク *注意(3)	¥1,500	2/23-326-5

## 注意点

- お客様がエレベーターセット及びショートエレベーター交換時の注意！  
先にクランクハンドル及びエレベーター下部プレートを外してから交換してください。  
2013年12月からエレベーター下部にリング部品が追加に成りました。
- お客様が脚ロックナットセット交換時の注意！  
脚パイプにナットを取り付ける時、パイプのネジリング部にグリス(プラスチックを侵さないもの)を付けてナットを締付けてください。
- お客様が石突スパイク交換時の注意！  
3段目パイプにスパイクを取り付けるとき、付属のスパナーで強く締めてください。
- レベル(水準器)の部品販売は行いません(カーボン普通修理扱い)。  
理由: 接着時水平位置確認が必要な為
- パンストッパーの部品販売は行いません(中型重修理扱い)。  
理由: パンストッパーは接着されていて交換は専門的技術が必要な為
- 参考 雲台部名 : SH-807NS (SH-807NSの雲台単品販売はしていません。2020年4月現在)。