

# カーボンマスター 934

SL-738J

JAN 4906752 109571



- ⑱ 付属ショートエレベーター
- ⑳ 付属石突スパイク

部品名	希望小売価格(税別)	部品番号
1 パンハンドル	¥2,600	M987
2 パンハンドル(縦位置)	¥2,600	T694
3 カメラネジセット	¥2,500	H564+M397
4 カメラ台コルク	¥700	P810
5 クランクハンドル	¥2,750	2/23-095-2+3428
6 エレベーターストッパー	¥600	7480
7 開脚ストッパーカバー	¥500	3404+3407(2個)
8 エレベーターセット * 注意(1)	¥11,000	J497(2個)+F603+0597+G866+L901+1860+3399+5165+F065
9 エレベーター上部プレート	¥2,200	J497+F603
10 エレベーター下部プレート	¥600	5165
11 段付ネジ	¥1,100	0597
12 脚ロックナットセットNO.1 * 注意(2)	¥2,500	K971(2個)+K970+K972(2個)
13 脚ロックナットセットNO.2 * 注意(2)	¥2,500	K936(2個)+K935+R638(2個)
14 脚ロックナットセットNO.3 * 注意(2)	¥2,500	K941(2個)+K940+R639(2個)
15 脚パイプ内樹脂セットNO.1	¥1,200	K971(2個)+K972(2個)
16 脚パイプ内樹脂セットNO.2	¥1,200	K936(2個)+R638(2個)
17 脚パイプ内樹脂セットNO.3	¥1,200	K941(2個)+R639(2個)
18 石突ゴム	¥1,000	T529
19 ショートエレベーター * 注意(1)	¥9,000	2/23-263-7
20 石突スパイク * 注意(3)	¥1,500	2/23-326-5

## 注意点

- 1) お客様がエレベーターセット及びショートエレベーター交換時の注意！  
先にクランクハンドル及びエレベーター下部プレートを外してから交換してください。  
2013年12月からエレベーター下部にOリング部品が追加に成りました。
- 2) お客様が脚ロックナットセット交換時の注意！  
脚パイプにナットを取り付ける時、パイプのネジリング部にグリス(プラスチックを侵さないもの)を付けてナットを締付けてください。
- 3) お客様が石突スパイク交換時の注意！  
4段目パイプにスパイクを取り付けるとき、付属のスパナーで強く締めてください。
- 4) レベラー(水準器)の部品販売は行いません(カーボン普通修理扱い)。  
理由: 接着時水平位置確認が必要な為
- 5) パンストッパーの部品販売は行いません(中型重修理扱い)。  
理由: パンストッパーは接着されていて交換は専門的技術が必要な為
- 6) 参考 雲台部名 : SH-807NS (SH-807NSの雲台単品販売はしておりません。2020年4月現在)。