


ケンコー Outing N522

JAN 4961607 086148



⑱ 付属レンチ2個付属

	部品名	希望小売価格(税別)	部品番号
1	ストッパー	¥1,200	R472+R470+R471
2	パンストッパー	¥1,000	R475+R473+R474
3	クイックシュープレート	¥1,600	2/12-194-0
4	エレベータープレート	¥2,200	R476+R478+4127
5	段付ネジ	¥1,600	R477
6	エレベーターロックナットNO.1 *注意(1)	¥1,600	R484+R485+R486
7	エレベーター内樹脂NO.1	¥300	R486
8	エレベーターロックナットNO.2 *注意(1)	¥2,200	R489+R490+R491+R492(2個)
9	エレベーター内樹脂セットNO.2	¥900	R491+R492(2個)
10	エレベーター抜け止めフック付	¥1,500	2/23-316-1
11	脚ロックナットセットNO.1 *注意(1)	¥2,200	R489+R490+R491+R492(2個)
12	脚ロックナットセットNO.2 *注意(1)	¥2,200	R518+R521+R515+R524(2個)
13	脚ロックナットセットNO.3 *注意(1)	¥2,200	R519+R522+R516+R525(2個)
14	脚ロックナットセットNO.4 *注意(1)	¥2,200	R520+R523+R517+R526(2個)
15	脚パイプ内樹脂セットNO.1	¥900	R491+R492(2個)
16	脚パイプ内樹脂セットNO.2	¥900	R515+R524(2個)
17	脚パイプ内樹脂セットNO.3	¥900	R516+R525(2個)
18	脚パイプ内樹脂セットNO.4	¥900	R517+R526(2個)
19	付属レンチ	¥400	2面4mm(2個)

注意点

- お客様がエレベーター及び脚ロックナット交換時の注意！
パイプにナットを取り付ける時、パイプのネジリング部にグリス(プラスチックを侵さないもの)を付けてナットを締付けてください。
- レベル(水準器)の部品販売は行いません(中型普通修理扱い)。
理由: 接着時水平位置確認が必要な為
- 石突ゴムの部品販売は行いません(中型普通修理扱い)。
理由: 石突セットとアルミパイプ材は接着されている為、専門的技術が必要な為。
- 自由雲台の単品販売は行っていません。