


グランドプロ CF-4

JAN 4906752 105238



	部品名	希望小売価格(税別)	部品番号
1	クランクハンドルセット *注意(1)	¥9,000	2/23-122-3+2/23-133-9+0950(4個)
2	エレベーターウォームギアセット *注意(1)	¥3,000	7413+7414+6035+4449
3	開脚ストッパーカバー	¥600	6000+6535
4	エレベーターセット *注意(2)	¥13,000	6527+6529+6523+0598+6530+0597+F604+C247
5	エレベーター下部輪ゴム	¥350	C247
6	エレベータープレート	¥2,200	C247+F604
7	エレベーター下部段付ネジ	¥1,100	0597
8	脚ロックナットセットNO.1 *注意(3)	¥2,500	F595(2個)+F589+F590+F598(2個)
9	脚ロックナットセットNO.2 *注意(3)	¥2,500	F596(2個)+F591+F592+F599(2個)
10	脚ロックナットセットNO.3 *注意(3)	¥2,500	F597(2個)+F593+F594+F600(2個)
11	脚パイプ内樹脂セットNO.1	¥1,200	F595(2個)+F598(2個)
12	脚パイプ内樹脂セットNO.2	¥1,200	F596(2個)+F599(2個)
13	脚パイプ内樹脂セットNO.3	¥1,200	F597(2個)+F600(2個)

注意点

- お客様がエレベータークランクハンドルセット及びウォームギア交換時の注意！
ウォームギアの破損は、ウォームギアを外した状態でエレベーターが抵抗なく動く状態にしてから再度組み立ててください。
十分な調整ができずに部品のみを交換した場合、再度破損する可能性があります。
再度の破損を避けるため、修理にお出しになることをお勧めします。(大型三脚普通修理扱い)。
- お客様がエレベーターセット交換時の注意！
先にクランクセット及びエレベータープレートと下部輪ゴムを外してから交換してください。
- お客様が脚ロックナットセット交換時の注意！
脚パイプにナットを取り付ける時、パイプのネジリング部にグリスを付けてナットを締付けてください。
- 石突ゴムの部品販売は行いません(カーボン重修理扱い)
理由: 石突セットとカーボン材は接着されている為、専門的技術が必要な為。