


カーボンマスター924PRO N

JAN 4906752 105733



	部品名	希望小売価格(税別)	部品番号
1	パンハンドル	¥2,600	M952
2	パンハンドル(縦位置)	¥2,600	M952
3	カメラネジセット	¥2,500	H564+M397
4	カメラ台コルク	¥700	P810
5	クランクハンドル	¥2,750	2/23-095-2+3428
6	エレベーターストッパー	¥600	7480
7	開脚ストッパーカバー	¥500	3404+3407(2個)
8	エレベーターセット *注意(1)	¥11,000	J497(2個)+F603+0597+G866+L901+1860+3399+5165
9	エレベーター上部プレート	¥2,200	J497+F603
10	エレベーター下部プレート	¥600	5165
11	段付ネジ	¥1,100	597
12	脚ロックナットセットNO.1 *注意(2)	¥2,500	K971(2個)+K970+K972(2個)
13	脚ロックナットセットNO.2 *注意(2)	¥2,500	K936(2個)+K935+K937(2個)
14	脚ロックナットセットNO.3 *注意(2)	¥2,500	K941(2個)+K940+K942(2個)
15	脚パイプ内樹脂セットNO.1	¥1,200	K971(2個)+K972(2個)
16	脚パイプ内樹脂セットNO.2	¥1,200	K936(2個)+K937(2個)
17	脚パイプ内樹脂セットNO.3	¥1,200	K941(2個)+K942(2個)
18	石突ゴム	¥1,000	L296
19	ショートエレベーター *注意(1)	¥9,000	2/23-263-7
20	石突スパイク *注意(3)	¥1,500	2-23-243-2

注意点

- お客様がエレベーターセット及びショートエレベーター交換時の注意！
先にクランクハンドル及びエレベーター下部プレートを外してから交換してください。
- お客様が脚ロックナットセット交換時の注意！
脚パイプにナットを取り付ける時、パイプのネジリング部にグリス(プラスチックを侵さないもの)を付けてナットを締付けてください。
- お客様が石突スパイク交換時の注意！
3段目パイプにスパイクを取り付ける時、付属のスパナーで強く締めてください。
- レベラー(水準器)の部品販売は行いません(カーボン普通修理扱い)。
理由: 接着時水平位置確認が必要な為
- パーストッパーの部品販売は行いません(中型重修理扱い)。
理由: パーストッパーは接着されていて交換は専門的技術が必要な為
- 参考 雲台部名: SH-807N 希望小売価格 21,600円(税別)
JAN 4906752 206409