

# ライティポッド200N

JAN 4906752 204603



	部品名	希望小売価格(税別)	部品番号
1	ストッパー	¥1,000	F105+D488+D487+1426+D530
2	カメラ台コルク	¥300	P387
3	石突ゴム *注意(1)	¥500	M950+2004

## 注意点

- 1) お客様が石突ゴム交換時の注意！  
4段目パイプに取り付けるとき、先に石突ゴムにゴム系接着剤(ボンドG17等)を付けてください。
- 2) 脚ロックレバーユニット及びパイプ抜け止めコマの部品販売は行いません(中型普通修理扱い)  
理由: 交換するのに分解が必要な為、専門の知識を要します
- 3) 参考 雲台部名 : SBH-100BKN  
JAN 4906752 206331