

# ライティポッド100N

JAN 4906752 204627



	部品名	希望小売価格(税別)	部品番号
1	ストッパー	¥1,000	F105+F420+F419+1426+D530
2	カメラ台コルク	¥300	P817
3	石突ゴム *注意(1)	¥300	8530

## 注意点

- 1) お客様が石突ゴム交換時の注意！  
4段目パイプに取り付けるとき、先に石突ゴムに接着剤を付けてください。
- 2) 脚ロックレバーユニット及びパイプ抜け止めコマの部品販売は行いません(小型普通修理扱い)  
理由： 交換するのに分解が必要な為、専門の知識を要します
- 3) 参考 雲台部名：SBH-61  
JAN 4906752 206454