

システムカーボン 74 WOH

SL-712J

JAN 4906752 109304



⑬付属石突スパイク

	部品名	希望小売価格(税別)	部品番号
1	エレベータープレート	¥2,500	T947+T948+T949(2個)
2	段付ネジ	¥1,600	T950
3	エレベーターセット(カーボン)	¥9,000	T947+T948+T949(2個)+T950+V196(2個)+T735+T920+T921+C404
4	エレベーター下部プレート	¥2,000	T920+T921
5	段付ネジ(エレベーター下部)	¥1,100	C404
6	脚ロックナットセットNO.1 *注意(1)	¥2,500	K941(2個)+K940+R639(2個)
7	脚ロックナットセットNO.2 *注意(1)	¥2,500	K946(2個)+K945+R640(2個)
8	脚ロックナットセットNO.3 *注意(1)	¥2,500	K951(2個)+K950+R650(2個)
9	脚パイプ内樹脂セットNO.1	¥1,200	K941(2個)+R639(2個)
10	脚パイプ内樹脂セットNO.2	¥1,200	K946(2個)+R640(2個)
11	脚パイプ内樹脂セットNO.3	¥1,200	K951(2個)+R650(2個)
12	石突ゴム	¥1,000	T528
13	石突スパイク *注意(2)	¥1,500	2/23-326-5

注意点

- お客様が脚ロックナットセット交換時の注意！
脚パイプにナットを取り付ける時、パイプのネジリング部にグリス(プラスチックを侵さないもの)を付けてナットを締付けてください。
- お客様が石突スパイク交換時の注意！
4段目パイプにスパイクを取り付けるとき、付属のスパナーで強く締めてください。
- レベル(水準器)の部品販売は行いません(カーボン普通修理扱い)。
理由: 接着時水平位置確認が必要な為
- レベルベース、フラットベースユニットの部品販売は行いません。
理由: 今後、ユニットアクセサリとしての販売を考えているため(2019年7月現在)