


カーボンマスター 933 WOH

SL-739J

JAN 4906752 109588



⑬付属ショートエレベーター

⑭付属石突スパイク

| | 部品名 | 希望小売価格(税別) | 部品番号 |
|----|-----------------------|------------|--|
| 1 | クランクハンドル | ¥2,750 | 2/23-095-2+3428 |
| 2 | エレベーターストッパー | ¥600 | 7480 |
| 3 | 開脚ストッパーカバー | ¥500 | 3404+3407(2個) |
| 4 | エレベーターセット *注意(1) | ¥11,000 | J497(2個)+F603+0597+G866+L901+1860+3399+5165+F065 |
| 5 | エレベーター上部プレート | ¥2,200 | J497+F603 |
| 6 | エレベーター下部プレート | ¥600 | 5165 |
| 7 | 段付ネジ | ¥1,100 | 0597 |
| 8 | 脚ロックナットセットNO.1 *注意(2) | ¥2,500 | K971(2個)+K970+K972(2個) |
| 9 | 脚ロックナットセットNO.2 *注意(2) | ¥2,500 | K936(2個)+K935+R638(2個) |
| 10 | 脚パイプ内樹脂セットNO.1 | ¥1,200 | K971(2個)+K972(2個) |
| 11 | 脚パイプ内樹脂セットNO.2 | ¥1,200 | K936(2個)+R638(2個) |
| 12 | 石突ゴム | ¥1,000 | T529 |
| 13 | ショートエレベーター *注意(1) | ¥9,000 | 2/23-263-7 |
| 14 | 石突スパイク *注意(3) | ¥1,500 | 2/23-326-5 |

注意点

- 1) お客様がエレベーターセット及びショートエレベーター交換時の注意！
先にクランクハンドル及びエレベーター下部プレートを外してから交換してください。
2013年12月からエレベーター下部にOリング部品が追加に成りました。
- 2) お客様が脚ロックナットセット交換時の注意！
脚パイプにナットを取り付ける時、パイプのネジリング部にグリス(プラスチックを侵さないもの)を付けてナットを締付けてください。
- 3) お客様が石突スパイク交換時の注意！
3段目パイプにスパイクを取り付けるとき、付属のスパナーで強く締めてください。
- 4) 参考：推薦雲台
・3WAY雲台 SH-807N JAN 4906752 206409
・自由雲台 SBH-330BK JAN 4906752 206027